

Конструктивные особенности здания, сданного в эксплуатацию в 1963 году, не предусматривают наличие подъемников, пандусов и других приспособлений, обеспечивающих доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета, кровати и матрасы специализированного назначения в МБДОУ отсутствуют.

В соответствии с разработанным в МБДОУ и утвержденным 18.01.2016 г. «Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры»:

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Результаты обследования: Входа (центрального) в здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» 660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 12а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

2.1	Лестница (наружная)	нет		4	Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней, отсутствует завершающая часть поручня на 30 см., не дублируется подъемными устройствами.	К, О, С	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м до лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, информация об ОСИ не дублируется рельефными знаками.	К, О, С	Нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проема	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствует световой и звуковой маяк. Не функционирует доводчик. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне.	К, О, С.	Установка светового и звукового маяка, отрегулировать доводчик. Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути.	ТР
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует контрастная маркировка на прозрачном дверном полотне.	С	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Центральный вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВВД (К, О,С)		4	Текущий ремонт, ТСП, орг. мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Центральный вход в здание признан доступным частично избирательно (Г, У). Нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,8 м до проема, установка светового и звукового маяка, отрегулирование доводчика, нанесение яркой контрастной маркировки на уровне 1,2 м-1,5 м от поверхности пешеходного пути позволит сделать центральный вход в здание доступным условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.

Результаты обследования: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» 660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 12а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (1 этаж)	есть		5, 6,	Узкий коридор. Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению.	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 8	Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами. Нет тактильной информации перед маршем лестницы. Нет контрастной маркировки крайних	К, О, С	Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы. Организовать оказание ситуационной помощи. Нанести контрастную маркировку на проступь крайних	ТСР

					ступеней. Отсутствие информации об уровне этажа на поручне на шрифте Брайля.		ступеней. Разместить сведения об уровне этажа («вверх ногами»)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Дверной проём меньше 0,9 м. Не функционирует доводчик. Нет дублирования рельефными знаками на обозначениях	К, О, Г.	Использовать кресло-коляску, габариты которой позволяют преодолевать узкие дверные проёмы. Установить рельефную табличку; Установить «говорящую» табличку Отрегулировать доводчик.	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У) , ВНД (К, О,С,Г)		5, 6, 7, 8.	Текущий ремонт, ТСР, орг. мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными частично избирательно (У). Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению, установка тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, организация ситуационной помощи, нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, размещение сведения об уровне этажа («вверх ногами»), использование кресла -коляски, габариты которой позволят преодолевать узкие дверные проёмы, установка рельефной таблички, установка «говорящей» таблички регулирование доводчика позволит сделать пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.